

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)



Повна назва навчального закладу

Успенська загальноосвітня школа і-ІІІ ступенів імені Г. П. Головенського
Буринської міської ради Сумської області

Адреса закладу Сумська обл., Буринський р-н, с Успенка, вул. Шкільна, 1

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Ракоєд Наталія Миколаївна – в. о. директора школи

Засіб зв'язку (тел., e-mail) **тел. 6-74-82, e-mail: uspenka-skola@ukr.net**

1. Рік вводу в експлуатацію _____ 1975 _____
2. Проектна потужність _____ 300 кВт _____
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 2,7104 га.
Акти на земельну ділянку (так/ні) так, ЯЯ №275757
4. Рік реконструкції / капітального ремонту _____ назва проекту

5. Кількість поверхів _____ 2 _____

6. Кількість класних кімнат, їх стан 16,
-
7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) котельня, сарай,
2 погребі
-
8. Загальна кількість віконних блоків у закладі 132, кількість замієних віконних блоків на енергозберігаючі 76, у тому числі у 2018 році 7 .
9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 10, кількість замієних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 1, у тому числі у 2018 році _____ .
10. Стан покрівлі:
- покрівля відремонтована (так/ні) так, у 201 ____ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
 - вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) шатрова
 - протипожежна обробка даху проводилась у 20 ____ році, термін дії захисного покриття до 20 ____ року.
11. Стан фасадів:
- фасад утеплено (так/ні) ні, у 201 ____ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
12. Загальний стан будівлі :
- задовільний задовільний

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) _____

 - потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) _____
13. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний
матеріал підлоги плитка, дерево
14. Стан харчоблоку:
- загальна площа харчоблоку (м²) 85
 - кількість посадочних місць 80
 - харчоблок відремонтовано у 20 році.
 - види робіт: _____

 - сума коштів і джерело фінансування _____

 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
15. Стан спортзалу:
- загальна площа спортзалу (м²) 162
 - спортзал відремонтовано у 2018 році.
 - види робіт: побілка, фарбування
 - сума коштів і джерело фінансування _____

 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
16. Стан спортивного майданчику задовільний
- загальна площа спортивного майданчику (м²) 3400

- покриття майданчику трава
17. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) косовиця, випилювання сухостою
18. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:
- пандуси (кількість) 1
 - кнопка виклику (так/ні) ні
 - інформаційний вказівник (так/ні) ні
 - підйомник (так/ні) ні
 - тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) ні
 - інші засоби _____
19. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт, ґрунтовка
20. Огорожа навколо закладу
- конструкція металева, дерев'яна
 - стан задовільний
21. Стан систем опалення:
- систему опалення відремонтовано у 2018 році.
 - сума коштів і джерело фінансування _____
- _____
- хто виконував ремонтні роботи _____
22. Вид опалення:
- централізоване опалення _____
 - власна котельня (газ) _____
 - власна котельня (альтернативні види палива) дрова, брикет
 - пічне опалення _____
 - електроопалення _____
23. Наявність котельні так. Кількість котлів 2. Марка котла Азимут, Неїста, потужність котла 300кВт, 200 кВт.
24. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:
- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____

- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) _____
25. Водозабезпечення (дати характеристику) :
- холодна вода так _____
 - гаряча вода так _____
26. Стан водопровідно-каналізаційної системи:
- тип водопровідно-каналізаційної системи задовільний _____
 - в/к систему відремонтовано у 20 році.
 - сума коштів і джерело фінансування _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
27. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:
- 1) гараж, задовільний _____
 - 2) сарай, задовільний _____
 - 3) погреби, задовільний _____
28. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан є, задовільний _____
29. Наявність і стан протипожежного обладнання:
- пожежна сигналізація відсутня _____
 - протипожежні щити є _____
 - вогнегасники є _____
 - _____
- блискавкозахист відсутній _____
- пожежні водойми (гідранти) відсутні _____
 - пожежні рукави є, непридатні _____
 - наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації є _____
30. Наявність і стан охоронної сигналізації відсутня _____
31. Наявність камер відеоспостереження відсутні _____
32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в

навчальному закладі задовільний

33. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє

34. Проблемні питання закладу протікає покрівля, витік води з системи опалення, не працює пожежна водойма

35. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон
